

6. Fotodokumentation



Ansicht Ost



Ansicht Nord Anbau



Ansicht Nord-Ost



Ansicht Süd-West



Ansicht West



Zufahrt und Außenstellplatz



Außenanlagen



Hauseingang



EG Anbau Vorflur



Treppenanlage



EGKüche



EGKüche



EG Flur



EG Badezimmer



EG Badezimmer



EG Wohnzimmer



EG Wohnzimmer



EG Esszimmer



EG Zimmer



DG Zimmer



DG Schlafzimmer



DG Zimmer



DG Zimmer



DG Badezimmer



DG Badezimmer



DG Dachfenster



DG Zimmer über Anbau



Spitzboden



Spitzboden



Keller



Keller



Keller



Heizungsanlage




KGÖltanks



Kelleraußentreppe



Sicherungskasten



Nebengebäude ehemaliger Stall



Nebengebäude ehemaliger Stall



Garage



Garage



Garage



Garage



Garage



Werkstattbereich Nebengebäude ehemaliger Stall